
14.40
18.80
18.20
10.00
11.32
Sign
5.69
3.62
0.80
0.82
2.83
2.43
1.00
0.90
Tool storage
1.50
6.79
1.62
3.08
2.47
12.21
1.62
3.14
3.56
1.24
2.61
2.99
3.26
2.98
3.23
1.45
1.35
3.90
3.36
5.27
3.52
4.69
4.63
2.80
4.17
4.84
2.62
1.02
1.22
1.60
3.52
Worm farm
Temporary
hothouse
17.83
19.85
2.00
N